


- REMARQUES :**
- Si le garage ne dispose d'aucun accès séparé, toute modification ou extension des systèmes radio doit avoir lieu à l'intérieur même du garage.
 - Après la programmation ou l'extension du système radio, procédez toujours à un essai de fonctionnement.
 - Pour la mise en service ou l'extension du système radio, utilisez exclusivement des pièces d'origine.
 - Les imparatifs locaux peuvent exercer une influence sur la portée du système radio.
 - L'utilisation simultanée d'éléphones portables GSM 900 peut affecter la portée.

3 Matériel livré

- Emetteur HSZ 1 BiSecur ou Emetteur HSZ 2 BiSecur
- 1 x pile de 3 V, type : CR 2
- Instructions d'utilisation

4 Description de l'émetteur HSZ 1 BiSecur / HSZ 2 BiSecur



- b. Et aucun envoi du code radio n'a lieu.
► Vous devez immédiatement remplacer la pile.

7 Apprentissage et transmission / envoi d'un code radio

PRECAUTION

- Risque de blessure dû à un trajet de porte involontaire**
Pendant la procédure d'apprentissage du système radio, des trajets de porte involontaires peuvent se déclencher.

- Lors de l'apprentissage du système radio, veillez à ce qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

Tous les codes radio sont réattribués.

8.1 Réglage du code fixe 868 MHz

Si vous continuez d'appuyer sur la touche d'émetteur immédiatement après la réinitialisation de l'appareil, le code fixe 868 MHz est activé.

- La LED clignote lentement au rouge pendant 4 secondes.
- La LED clignote rapidement au rouge pendant 2 secondes.
- La LED s'allume longuement en rouge.

Tous les codes radio sont réattribués.

REMARQUE :

Si vous relâchez la touche d'émetteur trop tôt, le système radio BiSecur restera enclenché.

De plus amples informations au sujet du fonctionnement de l'émetteur avec le code fixe 868 MHz sont disponibles sur le site Internet www.hoermann.com

NEDERLANDS

Geachte klant,
Wij danken u omdat u gekozen hebt voor een kwaliteitsproduct van onze firma.

1 Bij deze handleiding

Gelieve deze handleiding zorgvuldig en volledig te lezen:
zij bevat belangrijke informatie over dit product. Neem de opmerkingen in acht en volg in het bijzonder de veiligheids- en waarschuwingsrichtlijnen op.

Verdere informatie over de omgang met de handzender vindt u op het internet op www.hoermann.com
Bewaar de handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat deze altijd beschikbaar is en door de gebruiker van het product kan worden geraadpleegd.

2 Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Gebruiksdoel

De handzender HSZ 1 BiSecur / HSZ 2 BiSecur is een unidirectionele zender voor aandrijvingen en het toebehoren ervan. Hij kan met de BiSecur radiocode alsook met de vaste code 868 MHz gebruikt worden.

Andere toepassingswijzen zijn niet toegelaten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, die door ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening werd veroorzaakt.

2.2 Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik van de handzender

WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijke let-sels bij deurbeweging

Als de handzender bediend wordt, kunnen personen gekwetst worden door de deurbeweging.

► Vergewis u ervan dat de handzenders niet in kinderhanden terecht komen en alleen door personen gebruikt worden, die vertrouwd zijn met de werkwijze van de deurstuurinstallatie met afstandsbediening!

► Bedien de handzender alleen als u de deur ziet indien deze over slechts één veiligheidsvoorziening beschikt!

► Rijd of loop pas door openingen van deurstuurinstallaties met afstandsbediening als de deur zich in de eindpositie deur-open bevindt!

► Blijf nooit in het bewegingsbereik van de deur staan.

► Denk er aan, dat op de handzender onopzettelijk op een toets kan worden gedrukt en er hierdoor een ongewilde deurbeweging kan gebeuren.

OPGELET

Vervanging van de handzender door uitlopende batterij

Batterijen kunnen uitlopen en de handzender vervuilen.

► Verwijder de batterij uit de handzender als deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.


ATTENTION

Endommagement de l'émetteur dû à un nettoyage incorrect

Le nettoyage de l'émetteur à l'aide de produits de nettoyage inappropriés peut altérer le boîtier de l'émetteur ainsi que les touches d'émetteur.

► Nettoyez l'émetteur uniquement à l'aide d'un chiffon propre, doux et humide.

11 Elimination



Les appareils électriques et électroniques de même que les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais doivent être remis aux points de collecte prévus à cet effet.

12 Données techniques

Type	Emetteur HSZ 1 BiSecur / Emetteur HSZ 2 BiSecur
Fréquence	868 MHz
Alimentation élec-	1 x pile de 3 V, trique
Temp. ambiante admise	De -20 °C à +60 °C
Indice de protection	IP 20

OPGELET

Beleermmering van de werking door omgevingsinvoedende

Bij onachtzaamheid kan de functie beleermmering worden! Bescherm de handzender tegen de volgende invloeden:

- rechtstreeks zonlicht (toegelaten omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C)
- vochtigheid
- stof

OPGELET

Gevaar voor lichamelijke let-sels door ongewilde deurbeweging

- Zie waarschuwingsrichtlijn hoofdstuk 7

OPGELET

Beleermmering van de werking door omgevingsinvoedende

Bij onachtzaamheid kan de functie beleermmering worden! Bescherm de handzender tegen de volgende invloeden:

- Voer een functietest uit na het programmeren of uitbreiden van het radiosysteem.
- Gebruik voor de inbedrijfstelling of de uitbreiding van het radiosysteem uitsluitend originele onderdelen.

• De plaatselijke omstandigheden kunnen de reikwijdte van het radiosysteem beïnvloeden.

• Ook mobiele telefoons met GSM 900 toestellen kunnen bij gelijktijdig gebruik de reikwijdte van de afstandsbediening beïnvloeden.

• Let erop dat er zich bij het aanleren van het radiosysteem geen personen of voorwerpen binnen de bewegingsradius van de deur bevinden.

3 Leveringsomvang

- Handzender HSZ 1 BiSecur of Handzender HSZ 2 BiSecur
- 1 x 3 V batterij, type: CR 2
- Bedieningshandleiding

ATTENTION

Risque de blessure dû à un trajet de porte involontaire

► Voir avertissement au chapitre 7

ATTENTION

Altération du fonctionnement due à des intempéries

En cas de non-respect, le fonctionnement peut être altéré!

Protégez l'émetteur des influences suivantes :

- Exposition directe au soleil (température ambiante autorisée: -20 °C à +60 °C)
- Humidité
- Poussière

REMARQUE :

Si la pile est presque vide, la LED clignote 2 x au rouge :

- a. Avant l'envoi du code radio.
- Vous devriez remplacer la pile prochainement.

ATTENTION

Risque de blessure dû à un trajet de porte involontaire

► Voir avertissement au chapitre 7

ATTENTION

Altération du fonctionnement due à des intempéries

En cas de non-respect, le fonctionnement peut être altéré!

Protégez l'émetteur des influences suivantes :


- Exposition directe au soleil (température ambiante autorisée: -20 °C à +60 °C)
- Humidité
- Poussière

REMARQUE :

Si la pile est presque vide, la LED clignote 2 x au rouge :

- a. Avant l'envoi du code radio.
- Vous devriez remplacer la pile prochainement.

4 Beschrijving van de handzender HSZ 1 BiSecur / HSZ 2 BiSecur




- 1 LED, bicolor
- 2 Handzendoets van handzender A, waarvan u de radiocode wilt overmaken/zenden en houd deze ingedrukt.
- 3 Handzender-bovendeel
- 4 Handzender-onderdeel
- 5 Batterij

5 Inbedrijfstelling


Na het leggen van de batterijen is de handzender HSZ 1 BiSecur / HSZ 2 BiSecur klaar voor gebruik.

5.1 Batterij wisselen



- 1 x 3 Volt CR2
1. Leg er de handzender B, die de radiocode dient aan te lezen, links naast.
 2. Druk op de handzendoets van de batterijen die is van de handzender HSZ 1 BiSecur / HSZ 2 BiSecur.
 3. Druk op de handzendoets die met de nieuwe radiocode gecodeerd moet worden en houd deze ingedrukt.
 4. Na 5 seconden knippert de LED afwisselend rood en blauw, de radiocode wordt verzonden.

7.1 Aanleren van een radiocode



1. Druk op de handzendoets van handzender A, waarvan u de radiocode wilt overmaken/zenden en houd deze ingedrukt.
2. De radiocode wordt verzonden; de LED licht gedurende 2 seconden blauw op en dan uit.
3. Na 5 seconden knippert de LED afwisselend rood en blauw, de radiocode wordt verzonden.

7.2 Gemengde werking / BiSecur en vaste code 868 MHz

Bij ingestelde BiSecurfunctie is met de handzender HSZ 2 BiSecur een gemengde werking mogelijk; d.w.z. voorhanden handzers met vaste code 868 MHz (grize handzender met blauwe toetsen of toestelherkenning bv. HSD2-868) kunnen door de BiSecur handzender aangeleerd worden.

8.1 Vaste code 868 MHz instellen

Als de handzender alleen met ongeschikte reinigingsmiddelen kan de kast van de handzender of de handzendoets aan tasten.

- Reinig de handzender alleen met een schone, zachte en vochtige doek.

8.2 Resetten van het toestel

Voor het overmaken/zenden heeft u 15 seconden tijd.

Als binnen deze tijd de radiocode niet succesvol overgebracht/zonden wordt moet het proces herhaald worden.

8.3 Toestelresetten

Als de handzendoets wordt verwijderd, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

- 1. Open de handzender en verwijder de batterij 10 seconden.
- 2. Druk op een handzendoets en houd deze ingedrukt.
- 3. Leg de batterij in.

– De LED knippert 4 seconden langzaam blauw.

– De LED knippert 2 seconden snel blauw.

– De LED licht langdurig blauw op.

- 4. Laat de handzendoets los.

Alle radiocodes zijn opnieuw toegewezen.

8.4 Radiocode toegewezen

Als de handzendoets de radiocode toegewezen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.5 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.6 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.7 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.8 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.9 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.10 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.

8.11 Radiocode wissen

Als de handzendoets de radiocode wissen heeft, moet de handzender weer op de handzendoets worden gezet.